



PARAJUMPERS

Produktrückruf aus Sicherheitsgründen

Datum: 14.10.2025

PARAJUMPERS S.P.A. RUFT 25WMPMPUUD02 - P AKUTAN - MAN ZURÜCK



INFORMATIONEN ZUR IDENTIFIZIERUNG DES PRODUKTS

Produktname
AKUTAN - MAN

Marke
Parajumpers

Artikelnummer
25WMPMPUUD02 - P

Wo Sie die Artikelnummer finden

Auf dem weißen Etikett, das innen im Kleidungsstück eingenäht ist, neben dem Certilogo-Echtheitsetikett (siehe Abbildung).

Verkaufszeitraum und -ort
Weltweit verkauft, ab dem 01.07.2025

WARUM IST DAS PRODUKT GEFÄHRLICH?

Die Nichtkonformität betrifft einen flexiblen Metalldraht, der zur Formgebung der Kapuze dient. Die Drahtenden sind nicht geschützt, sodass der Draht aus den Einführungsöffnungen an beiden Seiten der Kapuze herausragen kann. Die ungeschützten Enden können Abschürfungen verursachen.

WAS IST ZU TUN?

- Stellen Sie die Verwendung des Produkts unverzüglich ein.
- Kontaktieren Sie den Kundenservice unter info@parajumpers.it und geben Sie die Artikelnummer an. Fügen Sie ein Foto des QR-Codes auf dem Innenetikett bei.

ABHILFEMASSNAHMEN FÜR VERBRAUCHER

Verbraucher können zwischen einer kostenlosen Reparatur des Produkts und dem Austausch gegen ein gleichwertiges Produkt wählen.

AN WEN KANN ICH MICH WENDEN?

Parajumpers-Kundenservice: info@parajumpers.it

Sagen Sie es weiter – Informieren Sie Freunde und Familie über diesen Rückruf