
PARAJUMPERS

제품 안전 리콜

날짜: 2025년 10월 14일

PARAJUMPERS S.P.A., 25WMPMPUUD02 - P AKUTAN - MAN 리콜





제품 식별 정보

제품명
AKUTAN - MAN

브랜드
Parajumpers

품번
25WMPMPUUD02 - P

품번 확인 위치
의류 안쪽에 봉제된 흰색 라벨(Certilogo 정품 인증 라벨 옆)에 표시되어 있습니다(이미지 참조).

판매 기간 및 지역
2025년 7월 1일부터 전 세계에서 판매

이 제품이 위험한 이유는 무엇입니까?

이번 부적합 사항은 후드의 형태를 잡기 위해 설계된 유연한 금속 와이어와 관련이 있습니다. 와이어 끝부분이 보호되어 있지 않아 후드 양쪽의 삽입구를 통해 와이어가 돌출될 수 있습니다. 보호되지 않은 끝부분으로 인해 찰과상이 발생할 수 있습니다.

조치 방법

- 즉시 제품 사용을 중단하십시오.
- 품번과 내부 라벨에 표시된 QR 코드 사진을 첨부하여 고객 서비스(info@parajumpers.it)로 연락해 주십시오.

소비자가 이용할 수 있는 구제 방법

소비자는 제품의 무상 수리 또는 동일한 가치의 제품으로의 교환 중 하나를 선택할 수 있습니다.

문의처

Parajumpers 고객 서비스: info@parajumpers.it

널리 알려 주세요 – 이 리콜 소식을 친구와 가족에게 알려 주십시오